

[illegible]C3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА

OPR.6

1x DEFORMOVANOU HORNÍ PANSNICI
ODRŽNÍK A PRIVÁRIT NOVOU
U140-200mm+ PLATOVANI

Technical drawing of a roof structure repair (OPR.6). The drawing shows a side elevation of a steel truss system. A cloud indicates a section cut. The text specifies the replacement of the top chord with a deformed one and welding of a new U140-200mm channel with plates. An inset shows a detail of the connection.

OPR.3

38x VYČISTI
+ 10x ZKOR
PLEČÍU NE
VÝSOKOPE
VČ. PRŮVL

[illegible]

OPR.11

PROFILY SVISLU
PROFILY DEKOR DO SPRÁVNE PO
ODHRAZUJI 10x

OPRAVA ZÁVĚSŮ LÁVKY (VĚTŠÍ
POLOMĚR) A ZABROUŠENÍ OSTRÝCH RO
QTWORŮ A PŘEPLATOVÁNÍ 4xP10-90/300

K-02