

- BOURACÍ PRÁCE V M. Č. 120 :**
- odstranění podlahové krytiny PVC
 - vybourání otvoru 900/ 2050
 - vybourání otvoru 1000/ 2050

BOURACÍ PRÁCE V M. Č. 120 :

- odstranění podlahové krytiny PVC
- vybourání otvoru 900/ 2050
- vybourání otvoru 1000/ 2050

—BOURACÍ PRÁCE V M. Č. 112:—

- demontáž 1 ks umyvadla
- vybourání obkladů za umyvadly

275

- 三

BOURACI PRACE V M. C. III :
domentář 1 ks umyvadlo

- vybourání obkladů za umyvadly

50

-



dořezy u stěn a v nadpražích oken

- bezspary sadrokartonový podhľad na zavesenou kovovou dvojitoú konštrukciu

[illegible]

- odvětrávací potrubí PVC průměru 100 mm od ventilátorky sociálního zařízení - m.č. 121a, 121c, 122, 123a, 124a celkem 11,00 m trubek
- ventilátorky jsou součástí projektu elektro
- větrací mřížky ve fasádě viz. výpis podrobnosti č. D1. 19

dořezy u stěn a v nadpraží oken

- - - - - nezaplaty sárodokartoriowy pórúned nia zavaserion kovovon avujion kolistrúku

— VYTYČOVACÍ OSA V OSE MÍSTNOSTI

dořezy u stěn a v nadpraží oken

- bezspary sadrokatronowy podnieć na zawieszeniu kowonow awojon konstru

dořezy u stěn a v nadpraží oken

- bezesplatný sadrokartonový poštinec na závesenie kovovou dvojitou konštrukciou


poznámka :

- čísla místností jsou shodné s čísly uvedenými na dveřích příslušné místnosti
- vaňkové nádrže jsou cihlové zděné

- University of York

1. č. 100	1300	ks 6
-----------	------	------

I č. 100....1300....ks 6



ikres č. D 1 09