

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

název stavby:	Zajištění nátrže na pozemku p. č. 782/91 v k. ú. Doubí u Liberce
místo:	pozemek p. č. 782/91 v k. ú. Doubí u Liberce
obec:	Liberec
kraj:	Liberecký
vlastník stavby:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec 1
účel dokumentace:	popis udržovacích prací
zpracovatel dokumentace:	Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, autorizace ČKAIT č. 0501022

A.2 Popis stávajícího stavu

V současné době je na konci odvodňovacího žlabu ve východní části pozemku p. č. 782/91 v k. ú. Doubí u Liberce nátrž vzniklá působením velké vody. Odvodňovací příkop je v délce cca 13 m od koryta vodního toku Plátenický potok kompletně zničeno a dochází zde k výrazné erozi okolních břehů. Blíže viz. přiložená fotodokumentace.

A.3 Popis navržených úprav

Je navrženo provést v celé délce poškozeného úseku odvodňovacího příkopu opevnění dna i břehů těžkým kamenným záhozem z kamenů o minimální hmotnosti 200 kg. Podle terénu bude vytvarováno přibližně lichoběžníkové koryto, které bude plynule navázáno na okolní terén a bude plynule napojeno i na odvodňovací příkop. Tloušťka vrstvy kameniva se předpokládá cca 1,0 m. Po čase se předpokládá postupné zanesení mezer mezi kameny a stabilizace předmětného úseku.

Přístup na staveniště je plánován z komunikace na pozemku p. č. 1188 v k. ú. Doubí u Liberce po pozemcích investora p. č. 782/125 a p. č. 782/91 v k. ú. Doubí u Liberce. Pozemky použité pro přístup budou po provedení prací uvedeny do původního stavu, budou urovnané vyjeté koleje a osázeny travním semenem.

Výkresová dokumentace:

1. Situace, 1:1000
2. Vzorový příčný řez, 1:50