



LEGENDA D.1.1.2.a.:

- Komunikace asfaltové - ACO 11+ - oprava
- Komunikace asfaltové - ACO 8 - oprava
- Dlažba drobná (10/10) žulová - oprava
- Komunikace asfaltové a ŠD stávající
- Dlažba drobná (10/10) žulová stávající
- Chodník původní bez úprav - dlažba betonová
- Chodníky přeložené
- Zeleň upravovaná
- Kóty stávajících skutečností
- Staničení žezů
- Obruba kamenná 100/150/1000
- Obruba kamenná 200/250/1000
- Hrany nových skutečností
- Hrany stávajících skutečností
- Hranice pozemku, číslo pozemku
- Staničení komunikace
- Uliční vpusť rekonstruovaná
- Připojka DK
- Liniový žlab s mříží MV400 - NOVÝ (náhrada za UV)
- Uliční vpusť stávající
- Štěrbinový žlab betonový STÁVAJÍCÍ
- Sklopy podélné stávající
- Osa komunikace
- Navýšení obruby nad AC
- VO stávající

Investor : Statutární město Liberec  
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec

Zpracovatel projektu : Jan Maděra  
Oblačná 266, 460 01 Liberec, IČO: 460 340 13, I.D.S.: z3j48g8

zodp. projektant komunikace a HIP :		Jan Maděra	
vypracoval :		Jan Maděra	
technická pomoc:		Ing. Vladimír Jareš	
kreslil:		Ing. Petr Dostál	
Název akce:			
Souvislá údržba Purkyňova			
Číslo zak.:		05112024	
Datum:		11/2024	
Měřítko:		1:200	
Stupeň:		DPS	
Lokalita:		K.Ú. Ruprechtice [682144]	
Obsah:		Situace pozemní komunikace - část 1	
Průloha:		D.1.1.2.a.1.	
Paré č.:			