



01

02

Veškeré dřevěné prvky kvality C24 nebo KVH profily totožných vlastností.
Hlubkově impregnovány a ošetřeny proti hnilobě.
podrobně viz. statická zpráva

☐ 80/160
☐ 80/80
☐ 60/80

Úpravy okolí přehrady Harcov II.

dokumentace pro provedení stavby
SML - nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

D SO 112 pobytové molo

12_10/2023

konstrukce

1:50

03

paré