

| REVIZE: | PŘEDMĚT ZMĚNY: | DATUM: |
|---------|----------------|--------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| | |
|-----------|--|
| INVESTOR: |  Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec I - Staré město info@magistrat.liberec.cz |
|-----------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: |  SNOWPLAN spol. s r.o. MRŠTÍKOVA 399/2a, 460 07 LIBEREC III TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|---|
| PROJEKTANT: | <div> <div> Miriam Janů, DiS. <i>Atelier zahradní a krajinářské architektury</i> </div>  </div> Miriam Janů, DiS. Krajinářský architekt ČKA 05613 Divoká 127/13 460 14, Liberec 14 IČ 46049851 tel. +420 777 558 187 miriam.janu@centrum.cz www.kce-statika.cz archivní číslo A-25-01 |
|-------------|---|

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| ZAKÁZKA č.: 2022026-PREH | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK | VYPRACOVAL : MIRIAM JANŮ, DiS. |
| | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MIRIAM JANŮ, DiS | KONTROLOVAL: PAVEL NEZBEDA JAVŮREK |

| | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|----------------|-----|
| AKCE: | | ÚPRAVY OKOLÍ PŘEHRADY HARCOV II. | | D.9 |
| OBJEKT: | SO 801 - Sadové úpravy SO 801.2 - Stromy - náhradní výsadby a ochrana při stavební činnosti | STUPEŇ: | ČÍSLO VÝTISKU: | |
| | | DPS | | |
| PŘÍLOHA: | VÝPIS STROMŮ OCHRÁNĚNÝCH PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI | DATUM: | MĚŘITKO: | |
| | | PROSINEC 2025 | | |
| | | ČÍSLO PŘÍLOHY: | ... | |
| | | D.9_05 | | |

| pořad ové č. | Taxon botanický název | český název | obvod kmene (cm) | průměr kmene (cm) | průměr pařezu (cm) | výška (m) | výška nasazení koruny | průměr koruny (m) | kácení/ochrana při stavební činnosti | poznámka | poznámka II. |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | Carpinus betulus | habr obecný | | 30 | 57 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 4 | Acer sp. | javor | | 80 | 152 | | | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 5 | Carpinus betulus | habr obecný | | 40 | 76 | | | 5 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 6 | Quercus robur | dub letní | 349 | 111 | 211 | 26 | 3 | 18 | ochrana při stavební činnosti | senescentní strom | |
| 10 | Quercus robur | dub letní | 126 | 40 | 76 | 18 | 5 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 11 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 145 | 46 | 87 | 17 | 6 | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 13 | Quercus robur | dub letní | 132 | 42 | 80 | 16 | 6 | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 14 | Pinus sylvestris | borovice lesní | 198 | 63 | 120 | 23 | 15 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 16 | Quercus robur | dub letní | 185 | 59 | 112 | 19 | 6 | 11 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 28 | Pinus sp. | borovice | | 25 | 48 | | | 4 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 29 | Larix decidua | modřín opadavý | | 50 | 95 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 30 | Picea sp. | smrk | | 25 | 48 | | | 4 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 31 | Pinus sp. | borovice | | 25 | 48 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | vícekmén |
| 32 | Larix decidua | modřín | | 70 | 133 | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 33 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 55 | 105 | | | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 34 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 55 | 105 | | | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 35 | Quercus robur | dub letní | 126 | 40 | 76 | 17 | 3 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 36 | Larix decidua | modřín opadavý | 232 | 74 | 140 | 24 | 5 | 8 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | vyosený |
| 37 | Quercus robur | dub letní | 126 | 40 | 76 | 16 | 2 | 7 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | náklon |
| 38 | Acer platanoides | javor mléč | 350 | 55+49 | | 23 | 3 | 12 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | vícekmén |
| 42 | Quercus robur | dub letní | 339 | 108 | 205 | 32 | 7 | 16 | ochrana při stavební činnosti | senescentní strom | |
| 43 | Pinus sylvestris | borovice lesní | 173 | 55 | 105 | 26 | 19 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 44 | Pinus sylvestris | borovice lesní | 179 | 57 | 108 | 22 | 14 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 49 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 58 | 110 | 20 | 6 | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 50 | Acer platanoides | javor mléč | 85 | 28 | 53 | 14 | 4 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 51 | Ulmus glabra | jilm horský | 92 | 32 | 61 | 11 | 2 | 8 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | MĚL ŠTÍTEK 294562 |
| 56 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 47 | 89 | 24 | 5 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 57 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 113 | 215 | 28 | 8 | 23 | ochrana při stavební činnosti | senescentní strom | |
| 58 | Ulmus glabra | jilm horský | | 121 | 230 | 38 | 16 | 15 | ochrana při stavební činnosti | senescentní strom | |
| 59 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 106 | 201 | 22 | 7 | 14 | ochrana při stavební činnosti ochrana torzo | senescentní strom SELHÁNÍ 1.7.2025 | ochrana torza |
| 66 | Quercus robur | dub letní | | 67 | 127 | 32 | 10 | 13 | ochrana při stavební činnosti | | nakloněný na svahu |
| 67 | Quercus robur | dub letní | | 58 | 110 | 23 | 6 | 11 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 71 | Acer platanoides | javor mléč | | 77 | 146 | 20 | 6 | 13 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 72 | Acer platanoides | javor mléč | | 88 | 167 | 24 | 2 | 14 | ochrana při stavební činnosti ZVÝŠENÁ | | MECH.POŠKOZENÍ vodor.větev nad cestou |
| 79 | Acer platanoides | javor mléč | | 54 | 103 | 18 | 3 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 80 | Acer platanoides | javor mléč | | 37 | 70 | 17 | 8 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 81 | Acer platanoides | javor mléč | | 72 | 137 | 25 | 3 | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 82 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 61 | 116 | 26 | 4 | 14 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 85 | Acer platanoides | javor mléč | | 36 | 68 | 17 | 8 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 91 | Quercus robur | dub letní | 128 | 40 | 76 | 24 | 7 | 9 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | |
| 92 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 145 | 46 | 88 | 25 | 6 | 7 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | |
| 93 | Acer platanoides | javor mléč | 128 | 43 | 82 | 25 | 9 | 8 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | |
| 94 | Quercus robur | dub letní | 126 | 41 | 78 | 23 | 12 | 8 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|-----|----------|-----|----|----|----|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 95 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | 57 | 18 | 34 | | | 5 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | |
| 96 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | 62 | 20 | 38 | | | 5 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | |
| 97 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 106 | 34 | 64 | 19 | 4 | 7 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | |
| 98 | Acer platanoides | javor mléč | 229 | 75 | 143 | 26 | 5 | 12 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | |
| 99 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 309 | 64 | 122 | 26 | 4 | 12 | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | |
| 100 | Quercus robur | dub letní | | 65 | 124 | 26 | 5 | 11 | ochrana při stavební činnosti | | nakloněný |
| 104 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 20 | 38 | | | | ochrana při stavební činnosti | POVOLENO | |
| 107 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 41 | 78 | 19 | 2 | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 108 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 45 | 86 | 24 | 9 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 109 | Fraxinus excelsior | jasan ztepilý | | 73 | 139 | 36 | 17 | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 110 | Acer platanoides | javor mléč | 163 | 49 | 93 | 24 | 6 | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 111 | Acer platanoides | javor mléč | 150 | 49 | 93 | 23 | 14 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 127 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 63 | 120 | 26 | 18 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 128 | Acer sp. | javor | | 50 | 95 | | | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 129 | Acer sp. | javor | | 65 | 124 | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 130 | Acer sp. | javor | | 30 | 57 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 131 | Acer sp. | javor | | 50 | 95 | | | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 132 | Acer sp. | javor | | 55 | 105 | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 133 | Acer platanoides | javor mléč | 251 | 94 | 179 | 28 | | 20 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 135 | Quercus robur | dub letní | 207 | 84 | 160 | 25 | | 14 | ochrana při stavební činnosti | | náklon |
| 136 | Acer sp. | javor | | 30 | 57 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | dvojkmen |
| 137 | Fagus sylvatica | buk lesní | 185 | 69 | 131 | 27 | | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 138 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 70 | 133 | | | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 139 | Quercus robur | dub letní | | 60 | 114 | | | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 142 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 261 | 102 | 194 | 25 | | 14 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 143 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 80 | 152 | 36 | 4 | 18 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 145 | Fagus sylvatica | buk | | 30 | 57 | | | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 146 | Pinus sp. | borovice | | 40 | 76 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 147 | Quercus sp. | dub | | 30 | 57 | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 148 | Pinus sylvestris | borovice lesní | 132 | 52 | 99 | 27 | | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 149 | Pinus sylvestris | borovice lesní | 132 | 54 | 103 | 28 | | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 150 | Pinus sylvestris | borovice lesní | | 40 | 76 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 151 | Pinus sylvestris | borovice lesní | | 45 | 86 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 152 | Quercus petraea | dub zimní | 100 | 40 | 76 | 26 | | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 153 | Quercus sp. | dub | | 20 | 38 | | | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 154 | Quercus petraea | dub zimní | 85 | 36 | 68 | 26 | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 155 | Pinus sp. | borovice | | 45 | 86 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 156 | Quercus sp. | dub | | 40 | 76 | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 157 | Picea abies | smrk ztepilý | 144 | 66 | 125 | 29 | | 8 | ochrana při stavební činnosti | dle dendro navrženo ke skácení | |
| 158 | Pinus sylvestris | borovice lesní | 147 | 64 | 122 | 27 | | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 159 | Picea sp. | smrk | | 55 | 105 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 160 | Acer platanoides | javor mléč | 217 | 75 | 143 | 20 | | 16 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 161 | Quercus petraea | dub zimní | 173 | 77 | 146 | 28 | | 18 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 162 | Acer sp. | javor | | 60 | 114 | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 163 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 210 | 81 | 154 | 30 | | 20 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 164 | Acer sp. skupina 3 ks | javor | | 25,25,30 | | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 165 | Acer sp. | javor | | 31 | 58 | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | dvojkmen |
| 166 | Acer sp. | javor | | 21 | 39 | | | 9 | ochrana při stavební činnosti | | dvojkmen |
| 167 | Alnus+Quercus | olše | | 40,40,40 | | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 168 | Quercus sp. | dub | | 55 | 105 | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------|--|-----------------|-----|----|----|----|-------------------------------|--|------------|
| 169 | Ulmus | jilm | | 20 | 38 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 170 | Tilia + Acer | lípa | | 25 | 48 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 171 | Picea sp. | smrk | | 46 | 87 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 172 | Acer sp. | javor | | 55 | 105 | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 173 | Acer+Picea sp. | javor+smrk | | 50,60 | | | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 174 | Acer sp. | javor | | 20 | 38 | | | 5 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 175 | 2x Acer sp. | javor | | 41,45 | | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 176 | Fagus sylvatica | buk | | 64 | 122 | | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 187 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 50 | 95 | 16 | 5 | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 188 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 46 | 87 | 17 | 2 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 189 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 60 | 114 | 26 | 10 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 190 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 63 | 120 | 28 | 6 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 200 | Quercus robur | dub letní | | 43 | 82 | 17 | 3 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 201 | Quercus robur | dub letní | | 39 | 74 | 17 | 3 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 202 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 15 | 29 | | | 5 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 203 | Quercus robur | dub letní | | 29 | 55 | 12 | 4 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 204 | Acer platanoides | javor mléč | | 58 | 110 | 22 | 3 | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 206 | Quercus robur | dub letní | | 60 | 114 | 26 | 6 | 11 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 207 | Quercus robur | dub letní | | 34 | 65 | 22 | 3 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 208 | Quercus robur | dub letní | | 46 | 87 | 24 | 4 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 210 | Quercus robur | dub letní | | 36 | 68 | 20 | 4 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 211 | Quercus robur | dub letní | | 48 | 91 | 21 | 4 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 212 | Quercus robur | dub letní | | 31 | 59 | 16 | 3 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 213 | Quercus robur | dub letní | | 30 | 57 | 16 | 3 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 214 | Quercus robur | dub letní | | 61 | 116 | 22 | 6 | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 215 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 47+44 | | 18 | 2 | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 216 | Quercus robur | dub letní | | 38 | 72 | 14 | 3 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 217 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 44 | 84 | 19 | 4 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 218 | Salix fragilis | vrba křehká | | 44,35, 30,23 | | 19 | 4 | 11 | ochrana při stavební činnosti | | vícekmén 3 |
| 219 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 40,30,40, 25 | | 20 | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | vícekmén 5 |
| 220 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 35 | 67 | 18 | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 221 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 39 | 74 | 19 | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 222 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 31 | 59 | 18 | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 223 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 35 | 67 | 18 | | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 224 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 35,50,66, 72 | | 35 | | 16 | ochrana při stavební činnosti | | ; |
| 225 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 38 | 72 | 19 | 10 | 5 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 226 | Quercus robur | dub letní | | 48 | 91 | 20 | 6 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 227 | Acer platanoides | javor mléč | | 57 | 108 | 23 | 3 | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 228 | Picea abies | smrk ztepilý | | 56 | 106 | 36 | 10 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 230 | Acer platanoides | javor mléč | | 73 | 139 | 19 | 7 | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 231 | Quercus robur | dub letní | | 62 | 118 | 17 | | | ochrana při stavební činnosti | | |
| 232 | Acer platanoides | javor mléč | | 28 | 53 | 13 | 5 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | vícekmén |
| 233 | Quercus robur | dub letní | | 71 | 135 | 30 | 10 | 14 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 235 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 38 | 72 | 21 | | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 236 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 34 | 65 | 20 | | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 237 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 32 | 61 | 17 | | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 238 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 41 | 78 | 21 | | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|----------------|----------|----------|-----|----|----|----|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 239 | Pinus sylvestris | borovice lesní | 135 | 43 | 82 | 20 | 9 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 240 | Acer sp. | javor | | 15 | 29 | | | | ochrana při stavební činnosti | mraveniště ochránit | |
| 241 | Quercus robur | dub letní | 141 | 45 | 86 | 23 | 10 | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 243 | Quercus robur | dub letní | 170 | 54 | 103 | 21 | 8 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 245 | Quercus robur | dub letní | | 84 | 160 | 21 | 8 | 13 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 250 | Quercus robur | dub letní | | 80+48 | | 25 | 7 | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 251 | Quercus robur | dub letní | | 118 | 224 | 28 | 7 | 16 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 252 | Acer platanoides | javor mléč | | 34 | 65 | 15 | 2 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 253 | Pinus sylvestris | borovice lesní | | 39 | 74 | 17 | 12 | 6 | x | | |
| 254 | Quercus robur | dub letní | | 98 | 186 | 31 | 8 | 15 | x | | |
| 255 | Acer platanoides | javor mléč | | 29 | 55 | 17 | 2 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 256 | Pinus sylvestris | borovice lesní | | 52 | 99 | 18 | 13 | 7 | x | | |
| 257 | Acer platanoides | javor mléč | | 33 | 63 | 18 | 5 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 258 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 45 | 86 | 26 | 17 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 259 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 59 | 112 | 26 | 3 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 260 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 68 | 129 | 25 | 9 | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 261 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 35 | 67 | 15 | 8 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 262 | Quercus robur | dub letní | | 37 | 70 | 18 | 9 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 263 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 27+23 | | 15 | 3 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 264 | Quercus petraea | dub zimní | | 81 | 154 | 29 | 15 | 11 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 265 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 33 | 63 | 20 | 2 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 266 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 47 | 89 | 23 | 5 | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 267 | Acer platanoides | javor mléč | | 20 | 38 | 17 | 7 | 5 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 268 | Acer platanoides | javor mléč | | 39 | 74 | 22 | 14 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 269 | Quercus robur | dub letní | | 26 | 49 | 20 | 9 | 4 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 270 | Acer platanoides | javor mléč | | 32 | 61 | 20 | 8 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 271 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 34 | 65 | 20 | 4 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 272 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 30 | 57 | 19 | 6 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 273 | Quercus robur | dub letní | | 70 | 133 | 30 | 8 | 13 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 274 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 80 | 152 | 35 | 12 | 11 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 275 | Quercus robur | dub letní | | 62 | 118 | 28 | 15 | 11 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 276 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 49 | 93 | 23 | 4 | 12 | ochrana při stavební činnosti | | POŠKOZENÝ KMEN |
| 277 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 40 | 76 | 20 | 2 | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 278 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 28 | 53 | 16 | 3 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 279 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 29 | 55 | 17 | 6 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 280 | Quercus robur | dub letní | | 56 | 106 | 23 | 14 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 281 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 65+50+45 | | 33 | 5 | 16 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 282 | Quercus robur | dub letní | | 72 | 137 | 32 | 14 | 13 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 283 | Fagus sylvatica | buk lesní | | 28 | 53 | 17 | 5 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 284 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 37 | 70 | 21 | 10 | 8 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 285 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 39+32 | | 14 | 5 | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 286 | Acer pseudoplatanus | javor klen | | 31 | 59 | 19 | 10 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 287 | Quercus robur | dub letní | 226 | 89 | 169 | 25 | | 15 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 288 | Ulmus glabra | jilm horský | 47,38,41 | 51 | 97 | 13 | | 6 | ochrana při stavební činnosti | | dvojkmen |
| 289 | Acer platanoides | javor mléč | 210 | 70 | 133 | 20 | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 290 | Acer sp. | javor | | 15 | 29 | | | | ochrana při stavební činnosti | | |
| 291 | Acer sp. | javor | | 15 | 29 | | | | ochrana při stavební činnosti | | |
| 292 | Acer sp. | javor | | 15 | 29 | | | | ochrana při stavební činnosti | | |
| 293 | Acer sp. | javor | | 15 | 29 | | | | ochrana při stavební činnosti | | |
| 294 | Acer sp. | javor | | 15 | 29 | | | | ochrana při stavební činnosti | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------|-------|-------------|------|----|----|----|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 295 | skupina dřevin 11 ks | skupina dřevin | | 20,30,40 | | | | 20 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 296 | Quercus robur | dub letní | | 97 | 184 | 30 | 15 | 15 | ochrana při stavební činnosti | | nakloněný |
| 297 | Quercus robur | dub letní | | 51 | 97 | 24 | 3 | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 300 | Fagus sylvatica | buk | | 15 | 29 | | | | ochrana při stavební činnosti | | |
| 301 | Acer sp. | javor | | 10 | 19 | | | | ochrana při stavební činnosti | | |
| 302 | Acer sp. | javor | | 20 | 38 | | | | ochrana při stavební činnosti | | |
| 303 | Acer platanoides | javor mléč | 50 | 20 | 38 | 12 | | 3 | ochrana při stavební činnosti | dle dendro navrženo ke skácení | |
| 304 | Acer platanoides | javor mléč | 126 | 43 | 82 | 21 | | 9 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 305 | Quercus robur | dub letní | | 55 | 105 | 25 | 9 | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 306 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | | 34 | 65 | 17 | | 7 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 311 | Alnus glutinosa | olše lepkavá | 116 | 37 | 70,3 | 25 | 8 | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 312 | Acer platanoides | javor mléč | 53 | 4+17 | | 17 | 3 | 17 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 313 | Acer pseudoplatanus | javor klen | 116 | 37 | | 20 | 6 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 314 | Acer platanoides | javor mléč | 82 | 26 | | 17 | 5 | 6 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 315 | Salix alba | vrba bílá | 207 | 66 | | 23 | 7 | 16 | ochrana při stavební činnosti | OŠETŘENÍ DLE DENDRO | |
| 316 | SKUPINA DŘEVIN 7 KS | | | 15,25,45 | | | | 15 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 317 | SKUPINA DŘEVIN 6KS | | | 15,25,30,45 | | | | 12 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 318 | Ulmus glabra | jilm horský | 85,72 | 65 | | 25 | | 10 | ochrana při stavební činnosti | | |
| 319 | Acer platanoides | javor mléč | 170 | 60 | | 27 | | 18 | ochrana při stavební činnosti | | |