

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTROINSTALACE
PRAVIDELNÁ
č. 2020027

Revize zahájena dne : 5. 2. 2020

Revize ukončena dne : 5. 2. 2020

Revize vypracována dne : 11. 2. 2020

Následná revize byla stanovena v souladu s platným revizním řádem na : **2/2025**

Revizní firma : Allan Janeček – Elektra
Oprávnění ev.č. : 0813/8/17/EZ-M,O,R,Z-E1A,E2A,E2B

Revizní technik: Jan Urbánek, ev. č. 2374/8/17 R-EZ-E2A

Zaměstnavatel :
SML, MML
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec

Revidovaný objekt : „ Sesterna – Krejčího 1174/7 + 7a, Liberec “

Typ sítě : 3 NPE 400/230V 50 Hz TN-C-S

Celkový posudek :

Revidované elektrické zařízení **je bezpečné** osobám i majetku a **je** při dodržení místních pracovních a provozních předpisů **schopno bezpečného provozu.**

Počet příloh : x

Rozdělovník : 1 x SML, MML
1 x archiv revizního technika

zaměstnavatel

revizní technik

UPOZORNĚNÍ - Nepodepsaná (i vzadu) revizní zpráva zaměstnavatelem je neplatná!!!

Revize byla provedena v souladu s platnými právními předpisy a českými státními normami a to včetně technických jako například :

Zákon č.309/2006 Sb.
Nařízení vlády č.101/2005 Sb.
ČSN 33 1500 (Z4/2007)
ČSN 33 2000-6 ed.2 (III/2017)
TNI 33 2000-6 (XII/2008)
ČSN 33 2130 ed.3 (XII/2014)
ČSN 33 2000-4-444
ČSN EN 50310 ed.4

Obsah revizní zprávy :

- A - Podklady
- B - Specifikace/Rizika
- C - Popis
- D - Neshody
- E - Zhodnocení

Použité měřicí přístroje:

Profitest 0100S
Seek Thermal
Luxmetr PU 550
Multimetr UT 70
Klešťový multimetr Mastech 266
Klešťový multimetr UT 203
Megger DET 14C

Všechny přístroje mají platnou kalibraci podle zákona č. 505/1990 Sb.

A. Podklady :

1. Projektová dokumentace – byla předložena, L Projekt Liberec, č. 71107.
2. Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , ČSN 33 2000-1 ed. 2 stanoví zaměstnavatel.

Je k dispozici protokol č. 110/15.

3. Záznamy o zkouškách a měřeních

– jsou obsaženy jen v revizní zprávě.

4. Údržba zařízení

- provádí zaměstnavatel průběžně
-

5. Elektroinstalaci provedla firma: pravidelná revize.

6. Předchozí revize – byla předložena, č. 2015017, rev. technik Allan Janeček.

B. Specifikace/Rizika :

Předmětem této revize je elektroinstalace prostor sesterny, počínaje RP.

Předmětem této revize nejsou připojené stroje, spotřebiče a další připojovaná zařízení.

Předmětem této revize nejsou lékařské prostory, Rehabilitace, úklidové místnosti, Klubovny, Kotelna a společné prostory.

Dle nařízení vlády č. 73/2010 nejsou připojovaná zařízení, jako např. světelné zdroje předmětem revize, proto doporučuji vizuální kontrolu a proměření těchto zařízení při jejich pravidelné údržbě.

Zaměstnavatel :

SML, MML
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec

Revidovaný objekt : „ Sesterna – Krejčího 1174/7 + 7a, Liberec “

D. Neshody :

Bez specifikace.

Zjištěné neshody odstraňte v souladu s plánem oprav a údržby.

E. Zhodnocení :

Elektroinstalace byla hodnocena podle ČSN platných v době její výstavby.

Připojené rozváděče byly hodnoceny jako výrobky na základě výrobních štítků a provedených měření.

Zaměstnavatel / provozovatel je povinen provozovat zařízení bezpečně a v souladu se zákony ČR.

Revizní technik vyhrazených elektrických zařízení je ustanoven vyhl. č.73/2010 Sb.

Místní provozní a bezpečnostní předpis slouží k přesné definici činnosti na vyhrazených zařízeních. Pokud není jsou uplatněny ČSN a EN v plné míře.

Rozsah revizní zprávy je dán definicí v revizním řádu a zpřístupnění jednotlivých celků. Provedená měření byla uskutečněna s ohledem na možnost vypínání jednotlivých celků.

Výši rizika působícího na elektroinstalaci stanovil zaměstnavatel / provozovatel vyhrazeného elektrického zařízení komisním rozhodnutím (protokol o prostředí anebo protokol o vnějších vlivech).

Pokud byly uvedeny neshody, a přesto je zařízení bezpečné zaleží jen na rozhodnutí zaměstnavatele / provozovatele kdy a jak je uvede v soulad.

Vdne 2020 V Liberci dne 11. 2. 2020

zaměstnavatel

revizní technik

UPOZORNĚNÍ - Nepodepsaná (i vzadu) revizní zpráva zaměstnavatelem je neplatná!!!