

*Vtociť topení na tuhá paliva 03/2001 / Dodala alumulobky*

# **Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.**

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 050/2020

Odborně způsobilá osoba:

**Osvědčení odborně způsobilé osoby**

Kominictví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

**Datum:** 30.9.2020

Lauer Michal

[mobil:732784978, email: kominy.lauer@seznam.cz](mailto:kominy.lauer@seznam.cz)

**Objednatel:** Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 46001, Liberec 1

**Místo kontroly:** Na Valech 786/19, Liberec 14 pí. Aspelmaerová

**Datum kontroly:** 30.9.2020

**další kontrola:** 9/2021

**Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:**

Plechový kouřovod o délce 2,2m, složený z 2x90° koleno, 2x1m roura, vše v DN 120mm.

Kouřovod je vyústěn do komínového tělesa, který není vyvločkován. Světlost průduchu je 145x145mm.

Komín není chráněn napoleonem, ani žádným krytem proti dešti. Nebyla doložena výchozí revizní zpráva!

Vybírací dvířka se nacházejí v kuchyni. Účinná výška komínu je 13m

**Objekt:** 3.NP kuchyň

**Přístup ke kontrole a čištění:** Přístup ke kontrolním a čistícím otvorům z místa spotřebiče a ze střechy, výlezovým oknem

**Požární bezpečnost:**

**Základní údaje o spotřebiči:** Lokální topidlo do výkonu 10kw, chybí štítek označující druh topidla

**Umístění spotřebiče:** kuchyň

**Přívod spalovacího vzduchu:** přívod vzduchu z interiéru. Vzduch pro spalování je nedostačující

## **Nevyhovuje**

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:** Komínový průduch není vyvločkován vhodnou komínovou vložkou. Nutno vyvločkovat!

**Termín odstranění:** Zákon č. 320/2015 Sb. Čištění a kontrola spalinové cesty

§ 46

**Postup při zjištění nedostatků**

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu

příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

# Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 051/2020

Odborně způsobilá osoba:

**Osvědčení odborně způsobilé osoby**

Kominiectví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

**Datum:** 30.9.2020

Lauer Michal

[mobil:732784978. email: kominy.lauer@seznam.cz](mailto:kominy.lauer@seznam.cz)

**Objednatel:** Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 46001, Liberec 1

**Místo kontroly:** Na Valech 786/19, Liberec 14 p. Semančík

**Datum kontroly:** 30.9.2020

**další kontrola:** 9/2021

**Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:**

Ocelový kouřovod o délce 1,5m, složený z 1x90° koleno (revizní), 1x1,3m roura, vše v DN 150mm.

Kouřovod je vyústěn do komínového tělesa, který není vyvložkován. Světlost průduchu je 145x145mm.

Komín není chráněn napoleonem, ani žádným krytem proti dešti. Nebyla doložena výchozí revizní zpráva!

Účinná výška komínu je 9,5m

**Objekt:** 4.NP obývací pokoj

**Přístup ke kontrole a čištění:** Přístup ke kontrolním a čistícím otvorům ze střechy výlezovým oknem

**Požární bezpečnost:**

**Základní údaje o spotřebiči:** Krbová kamna Magna 3.0 7kw

**Umístění spotřebiče:** obývací pokoj

**Přívod spalovacího vzduchu:** přívod vzduchu z interiéru. Vzduch pro spalování je nedostačující

## Nevyhovuje

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:** Komínový průduch není vyvložkován vhodnou komínovou vložkou. Nutno vyvložkovat!

**Termín odstranění: Zákon č. 320/2015 Sb. Čištění a kontrola spalinové cesty**

**§ 46**

**Postup při zjištění nedostatků**

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu

příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.