

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 028/2020

Datum: 9.9.2020

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominictví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

[mobil:732784978](tel:732784978), [email: kominy.lauer@seznam.cz](mailto:kominy.lauer@seznam.cz)

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: U Novostavby 11/6 pí. Hubková
byt v pravo

Datum kontroly: 9.9.2020

další kontrola: 9/2021

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Kouřovod od spotřebiče je sestaven z černé oceli DN 120mm, o rozvinuté délce 1,5m. Komín není vyvložkován, topí se do komínové dutiny. Stavební výška komína je 10m

Objekt: 1. NP. chodba, šikmá střecha

Přístup ke kontrole a čištění: Přístup ke kontrolním a čistícím otvorům je z místnosti a výlezovým oknem na střechu.

Požární bezpečnost: nevyhovuje, chybí komínová vložka

Základní údaje o spotřebiči: Krb.kamna Primo Ceramica
7kw

Umístění spotřebiče: chodba

Přívod spalovacího vzduchu: přívod vzduchu z interiéru. Vzduch pro spalování je dostačující

Nevyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Chybí komínová vložka

Termín odstranění: Zákon č. 320/2015 Sb. Čištění a kontrola spalinové cesty
§ 46

Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu

příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.
Dle vyhlášky č.34/2016
Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Rozdělovník: 1x majitel
1x archiv ZO

Kominictví
Michal Lauer
Strmá 343/3, Liberec 14
IČ: 06722890

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 026/2020

Datum: 9.9.2020

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominiectví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

[mobil:732784978](tel:732784978), [email: kominy.lauer@seznam.cz](mailto:kominy.lauer@seznam.cz)

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: U Novostavby 11/6 pí. Necidová Olga
byt v pravo

Datum kontroly: 9.9.2020

další kontrola: 9/2021

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Spotřebič „B“ je napojen na jednovrstvý hliníkový kouřovod DN130mm, o rozvinuté délce 1,2m. Složená 1x 1m trubka a 2x90° koleno. Kouřovod má fci komína, kde je vyveden nad střechu o výšce 2m

Objekt: 2. NP. koupelna, šikmá střecha

Přístup ke kontrole a čištění: Přístup ke kontrolním a čistícím otvorům ze střechy, výlezovým oknem

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Karma, Mora Top 5506.1002
17,5kw

Umístění spotřebiče: Koupelna

Přívod spalovacího vzduchu: přívod vzduchu z interiéru. Vzduch pro spalování je dostačující

Nevyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nevyhovuje výškový poměr k hřebenu střechy

Termín odstranění: Zákon č. 320/2015 Sb. Čištění a kontrola spalinové cesty

§ 46

Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu

příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost

příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.
Dle vyhlášky č.34/2016
Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Rozdělovník: 1x majitel
1x archiv ZO



Kominiectví
Michal Lauer
Strmá 343/3, Liberec 14
IČ: 06722890

Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 027/2020

Datum: 9.9.2020

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominictví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

mobil:732784978, email: kominy.lauer@seznam.cz

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: U Novostavby 11/6 pí. Hubková
byt v pravo

Datum kontroly: 9.9.2020

další kontrola: 9/2021

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Spotřebič „C“ je napojen na koncentrický systémový potrubí o vnitřních světlostech 60/100mm v hliníkovém provedení. Spalinová cesta s jedním 90° kolenem (nerevizní) o celkové rozvinuté délce 1,3m je vyvedena z hrdla spotřebiče přes obvodové zdivo objektu do volného ovzduší.

Objekt: 1. NP. koupelna, šikmá střecha

Přístup ke kontrole a čištění:

Požární bezpečnost:

Základní údaje o spotřebiči: Baxi, Mainfour 240 F
24kw

Umístění spotřebiče: Koupelna

Prívod spalovacího vzduchu: prívod vzduchu z interiéru. Vzduch pro spalování je dostačující

Nevyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Nevyhovuje výškový poměr k dosahu osob

Termín odstranění: Zákon č. 320/2015 Sb. Čištění a kontrola spalinové cesty

§ 46

Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu

příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Rozdělovník: 1x majitel
1x archiv ZO



Kominictví
Michal Lauer
Strmá 343/3, Liberec 14
IČ: 06722890