



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem uchazečům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
PR/MSSO 30/14  
CJ MML 170813/14

Vyřizuje / telefon  
Štochlová/485 243 219

V Liberci dne  
11.9.2014

Věc: Dodatečné informace I.

## **„ZŠ Liberec, Kaplického ul. č. p. 384, - oprava sociálního zařízení v přízemí pavilonu A/II“**

Statutární město Liberec. IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 jako zadavatel veřejné zakázky „**ZŠ Liberec, Kaplického ul. č. p. 384, - oprava sociálního zařízení v přízemí pavilonu A/II**“, Vám tímto v souladu se směrnicí rady č. 3RM poskytuje dodatečné informace, které jsou reakcí na dotazy uchazeče.

### **Dotaz č. 1:**

Jde mi o to, zda je možné dostat výkres s kótami – především týkajícími se dělicích příček. Z dostupných materiálů není možné zjistit jejich rozměr (Výkaz – 19 souborů?, výkres bez kót)

### *Odpověď:*

*Výkres s kótami není k dispozici, jedná se pouze o schéma, které je ale v měřítku 1:100 a pro ocenění je dostačující. Přesné zaměření dělicích příček je možné provést až během prací po vybourání původních zděných (plechových). Ve výkazu jsou tyto dělicí stěny specifikovány v položce č. 67 a je zde uvedena chybně měrná jednotka jako soubor, správně má být m<sup>2</sup>, tzn výměra je 19 m<sup>2</sup>.*

### **Dotaz č. 2:**

Elektro: položka č.90 Rozvodná skříňka pro napájecí zdroje včt. přívodu kabelu a stavebních přípomoci – pro 4ks pisoárů – je součástí položky i dodávka nových zdrojů (prosím o specifikaci a počet).

### *Odpověď:*

*Součástí položky je přívodní kabel elektro, který zajistí napájení ovládání pisoárů, žádné jiné zdroje nejsou potřeba. Součástí dodávky pisoárů (pol 52) je radarový senzor pro splachování. Více info o systému možno čerpat na stránkách výrobce např. Výkres s kótami není k*

dispozici, jedná se pouze o schéma, které je ale v měřítku 1:100 a pro ocenění je dostačující. Přesné zaměření dělicích příček je možné provést až během prací po vybourání původních zděných (plechových). Ve výkazu jsou tyto dělicí stěny specifikovány v položce č. 67 a je zde uvedena chybně měrná jednotka jako soubor, správně má být m<sup>2</sup>, tzn. výměra je 19 m<sup>2</sup>.

[www.jika.cz](http://www.jika.cz)

.....  
Ivana Roncová  
Pověřená zastupováním  
vedoucího odboru  
majetkové správy