

Věc: provozní protokol kontroly a údržby požárně bezpečnostních zařízení podle vyhl. č. 246/2001 Sb. §7 odst. 8 a „Pravidelná revize elektroinstalace nouzového osvětlení“.

**č. 013/20/NO**

Revize zahájena dne : 27. 2. 2020

Revize ukončena dne : 2. 3. 2020

Revize vypracována dne : 2. 3. 2020

Následná revize byla stanovena v souladu s platným revizním řádem na **3/2021**.

**Revizní firma :** Allan Janeček - Elektra  
Oprávnění ev. č.: 0813/8/17/EZ-M,O,R,Z-E1A, E2A, E2B

**Revizní technik :** Jan Urbánek, ev.č.: 2374/8/17 R-EZ-E2A

**Zaměstnavatel :** SML, MML  
Nám. Dr. E. Bemeše 1  
460 59 Liberec

**Revidovaný objekt :** „ Nouzové osvětlení – Krejčího 1174/7a, Liberec “

**Typ sítě:** 3 NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

**Použité měřicí přístroje :** Profitest 0100S  
Teploměr Bionare, Vlhkoměr Bionare Luxmetr PU 550 č. 9734058  
Všechny přístroje mají platnou kalibraci podle zákona č. 505/1990 Sb.

**Celkový posudek :**

Revidované elektrické zařízení **není nebezpečné** osobám i majetku a **je** při dodržení místních pracovních a provozních předpisů **schopno bezpečného provozu**.

**Rozdělovník :** 1 x SML, MML  
1 x archiv revizního technika

-----  
zaměstnavatel

-----  
OZO v PO/technik OZO

-----  
revizní technik

**UPOZORNĚNÍ - Nepodepsaná (i vzadu) revizní zpráva zaměstnavatelem je neplatná!!!**

Revize byla provedena v souladu s platnými právními předpisy a českými státními normami, a to včetně technických jako například:

**Vyhláška** : č.246/2001 Sb., č.499/2006 Sb., č.23/2008 Sb., č.268/2009 Sb., č.398/2009 Sb.

**Nařízení vlády** č.101/2005 Sb.

**Zákon** : č.22/1997 Sb., č.183/2006 Sb., č.309/2006 Sb.

**ČSN** : ČSN 33 2000-5-56 ed.2, ČSN EN 1838, ČSN EN 50172, ČSN EN 50171, ČSN EN 60598-2-22 ed. 2, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833, ČSN 73 0831, ČSN 73 0848, ČSN 33 2000-5-56 ed.2., ČSN 33 2000-6 (9/2007), ČSN 33 1500 (Z3/2004)

Obsah revizní zprávy :

- A - Podklady
- B - Specifikace/Rizika
- C - Popis
- D - Neshody
- E - Zhodnocení

## **A. Podklady :**

Projektová dokumentace – L Projekt Liberec, č. 711/07.

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , ČSN 33 2000-1 ed. 2 stanoví zaměstnavatel.

### **Je k dispozici protokol č. 010/13.**

Záznamy o zkouškách a měřeních:

- nebyly předloženy.

Údržba zařízení:

- provádí zaměstnanec společnosti průběžně

Elektroinstalaci provedla firma:

- pravidelná revize.

Předchozí revize – 005/19/NO, rev. technik Jan Urbánek.

## **B. Specifikace/Rizika :**

Předmětem této revize je elektroinstalace nouzového osvětlení.

**Z hlediska bezpečnosti:** revize elektroinstalace počínaje akumulátory, dobíjecí jednotkou, připojením v rozváděči a konče připojenými svítidly. Včetně použitého vodiče, jištění proti zkratu a příkonu.

**Z hlediska provozuschopnosti:** simulace výpadku elektrické energie. Posouzení schopnosti připojeného elektrického zařízení zahájit provoz a zachovat provozní dobu ve stanoveném čase. Kontrola intenzity osvětlení.

Elektrické rozvody jsou provedeny pod povrchem.

**Hasící prostředky a požární hlásiče v celém objektu doporučuji umístit v souladu s ČSN EN 1838 čl.4.1.2. a PBŘ.**

**Nouzová svítidla přelepená směrovou značkou pozbývají funkce nouzového svítidla a stávají se jen směrovou značkou. V souladu s ČSN EN 60598-2-22 ed.2.**

**Každý provozovatel NO je povinen vést provozní deník NO dle ČSN EN 50172 a PBŘ.**

**C. Popis:**

## 1. Nouzové osvětlení 1.P.P. Chodba u rozváděče + chodba sklepy:

umístění – na stropě

elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/1	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
1ks, č.1 nečitelný v.š.		8	1 sec.		60min.
5ks, č.2 Panlux, v.č. nečitelné		8	1 sec.		60min.

## 2. Nouzové osvětlení 4.N.P. chodba vlevo:

umístění – na stropě

elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/14	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
2ks, č.1 nečitelný v.š.		8	1 sec.		60min.
1ks, č.2 Panlux, v.č. Nečitelné		8	1 sec.		60min.

## 3. Nouzové osvětlení 4.N.P. chodba vpravo:

umístění – na stropě

elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/15	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
3ks, č.1 nečitelný v.š.		7	1 sec.		60min.

## 4. Nouzové osvětlení 4.N.P. chodba u rozváděče:

umístění – na stropě

elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
-------	-------	---------	----	------	----

1/16	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B	x	
II.tř.				
připojeno:			start	
provoz				
3ks, č.1 nečitelný v.š.		11	1 sec.	60min.

## 5. Nouzové osvětlení 3.N.P. chodba vlevo:

umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/17	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
3ks, č.1 nečitelný v.š.		11	1 sec.		60min.

## 6. Nouzové osvětlení 3.N.P. chodba vpravo:

umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/18	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
3ks, č.1 nečitelný v.š.		10	1 sec.		60min.

## 7. Nouzové osvětlení schodiště 4.N.P. - 3.N.P. + chodba u rozváděče:

umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/19	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
5ks, č.1 nečitelný v.š.		12	1 sec.		60min.

## 8. Nouzové osvětlení 2.N.P. chodba vlevo + vpravo:

umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/20	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
5ks, č.1 nečitelný v.š.		8	1 sec.		60min.
1ks, č.2 Panlux, Pluto FPS-6061-C, v.č. Nečitelné			8	1 sec.	
60min.					

#### 9. Nouzové osvětlení schodiště 3.N.P. - 2N.P. + chodba u rozváděče:

umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/22	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
5ks, č.1 nečitelný v.š.		10	1 sec.		60min.

#### 10. Nouzové osvětlení 1.N.P. chodba vlevo:

umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/23	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
3ks, č.1 nečitelný v.š.		10	1 sec.		60min.

#### 11. Nouzové osvětlení 1.N.P. chodba vpravo:

umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
-------	-------	---------	----	------	----

1/24	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B	x	
II.tř.				
připojeno:			start	
provoz				
2ks, č.1 nečitelný v.š.		10	1 sec.	60min.
1ks, č.2 Panlux, Pluto FPS-6061-C, v.č. Nečitelné			10 1 sec.	
60min.				

## 12. Nouzové osvětlení schodiště 1.N.P. - 1.P.P. + chodba u rozváděče:

umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče REV02

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/29	CYKY 3Cx1,5	Schrack 13B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
5ks, č.1 nečitelný v.š.		12	1 sec.		60min.
1ks, č.2 Panlux, Pluto FPS-6061-C, v.č. Nečitelné			12 1 sec.		
60min.					

## 13.Nouzové osvětlení velká klubovna, lékař, fyzioterapie :

umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče RD

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/12	CYKY 3Cx1,5	Schrack 10B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
6ks, č.1 nečitelný v.š.		8	1 sec.		60min.

umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče RD

obvod	vodič	jištění	Lx	Riso	Re
1/9	CYKY 3Cx1,5	Schrack 10B		x	
II.tř.					
připojeno:				start	
provoz					
2ks, č.1 nečitelný v.š.		7	1 sec.		60min.



umístění – na stropě  
elektrické připojení z rozváděče RD

obvod 1/2 II.tř. připojeno: provoz 10ks, č.1 nečitelný v.š.	vodič CYKY 3Cx1,5	jištění Schrack 10B	Lx	Riso x	Re
				start	
		8	1 sec.		60min.

**Zaměstnavatel :** SML, MML  
Nám. Dr. E. Bemeše 1  
460 59 Liberec

**Revidovaný objekt :** „ Nouzové osvětlení – Krejčího 1174/7a, Liberec “

#### **D. Neshody:**

1. Nesvítí tato svítidla NO: č. 323, 216, 218, 125, 115, 124. U svítidla č. 116 je narušené krytí.

**Zjištěné neshody odstraňte v souladu s plánem oprav a údržby.**

#### **E. Zhodnocení :**

**Elektroinstalace byla hodnocena podle ČSN platných v době její výstavby.**

Předřazené jistící prvky vyhovují naměřeným impedancím podle ČSN 33 2000-4-41 a připojeným vedením podle ČSN 33 2000-4-43.

Uložení vedení elektroinstalačních vodičů je v souladu s ČSN 33 2000-5-52.

Základní ochrana před nebezpečným dotykem je provedena odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Elektrická instalace vyhovuje svým provedením umístěním do prostředí a to dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2 a je v souladu s určením vnějších vlivů stanovených protokolem, který ustanovil zaměstnavatel.

**Závěr :**

Výsledek fyzické prohlídky                      zařízení vyhovuje.  
Výsledek měření                                      naměřené hodnoty jsou v souladu s ČSN EN.  
Výsledek zkoušek                                    zařízení bylo v rámci možností funkčně odzkoušeno.  
Při revizi bylo postupováno ve smyslu platných zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a norem.

V ..... dne ..... 2020

V Liberci dne 2. 3. 2020

-----  
zaměstnavatel

-----  
OZO v PO/technik OZO

-----  
revizní technik

**UPOZORNĚNÍ - Nepodepsaná (i vzadu) revizní zpráva zaměstnavatelem je neplatná!**