

Název projektu: **Centrum aktivního života – zázemí pro komunitní činnost**  
v objektu Liebigova paláce – bývalé galerie

Záznam z pracovní schůzky 12. 10. 2016

Přítomni: Mgr. A. Řičánková (NPÚ), Mgr. J. Hušková DiS (NPÚ), M. Dufek (Kontakt), Mgr. V. Maškarincová (MML), p. Ronec (MML), ing. arch. J. Lajksner (MML)

*Cílem schůzky byla konzultace přípustných zásahů do památkově chráněného objektu před zadáním zpracování projektové dokumentace. Veškeré zásahy budou s NPÚ dále projednány během zpracování projektové dokumentace.*

### 1.NP

- NPÚ požaduje zachovat schodiště 1.46
- výtah je možné umístit do m. č. 1.43 a 1.44
- MML požádal NPÚ o vyjádření k možnosti probourání zdí mezi m. 1.30 s m. č. 1.28 a 1.29
- NPÚ nepřipouští vybourání dělicích stěn a spojení m. č. 1.04,1.05 a 1.06
- NPÚ připouští vybourání dělicích stěn mezi m. č. 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 a 1.39
- mezi m. č. 1.01 a 1.31 je možné v místě stávajícího okna zřídit průchod/dveře

### 2.NP

- mezi m. č. 2.18 – 2.28 lze doplnit dveřní křídla (stopy po původních dveřních křídlech jsou patrné na stávajících obložkových zárubních) a lze obnovit původní vstupy z chodby do těchto místností (viz. Stavebně-historický průzkum 2008)
- lze obnovit původní vstupy na terasu z m. č. 2.28 a 2.29
- vstup do výtahu je možný z m. č. 2.31 v místě nepůvodní zadržky

### 3.NP

- příčky mezi m. č. 3.27 a 3.29 a mezi m. č. 3.24 a 3.25 je možné odstranit
- prostory ve 3.NP lze prosvětlit bočními stěnami stávajících světlíků S1-S4.
- prostory ve 3.NP lze prosvětlit světlovody nebo vikýři napojenými na stávající okna ve střeše, jejich počet lze zvýšit po odsouhlasení NPÚ
- m. č. 3.17 lze prosvětlit přes strop ze stávajícího světlíku nad hlavním schodištěm

### Podkroví

- případné zateplení podlahy bude provedeno bez zásahu do stávající konstrukce podlahy

### Zahrada

- NPÚ požaduje řešit parkování mimo stávající plochy zeleně

*(označení místností dle Stavebně historického průzkumu 2008)*

zapsal Ing. arch. Jan Lajksner

14. 10. 2016

-----  
Dotaz po pracovní schůzce:

Objekt je v současném stavu velmi náročný na spotřebu energií. Náklady na vytápění činily v posledních 2 letech provozu galerie 698 resp. 753 tis. Kč za rok. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, není možné zateplení fasád. Energetickou náročnost objektu lze snížit pouze zateplením podlahy podkroví a dobře tepelně izolujícími okny. Z tohoto důvodu MML žádá NPÚ o vyjádření, zda při repasi nebo výměně špaletových oken je možné do vnějších křidel osadit tepelně izolační dvojsklo s tmavým rámečkem (obdobně jako na budově SPŠSE na Masarykově tř. v Liberci).