



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/MS 14/18

Mgr. Lucie Jírová/

9.4.2018

CJ MML 079606/18

485 243 207

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace III

v rámci otevřeného nadlimitního řízení:

„ZŠ Švermova, Liberec - modernizace kuchyně – dodávka vybavení“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpověď na dotaz vznesený z řad dodavatelů.

Dotaz dodavatele:

Dobrý den, zasíláme dotazy k zadávací dokumentaci ZŠ Švermova – modernizace kuchyně.

Dotazy k zadávací dokumentaci:

K poz 1 multifunkční pánev – má být součástí dodávky nějaké příslušenství (varné koše, fritovací koše, spachtle, rameno pro zvedací automatiku)?

K poz 3 má mít kotel automatické dopouštění duplikátoru – pokud ano, stavba nemá zadán přívod upravené vody

K poz 7 u plyn. sporáku je zadán chybný rozměr 800x900, správně má být 1200x900

Obecně - myčka, konvektomaty mají mít v ceně změkčovače, je možné provést centrální rozvod upravené vody?

K poz 10 můžete upřesnit počet polic – 2 nebo 3 ?

K poz 12 sada GN pro konvektomat – můžete ji nějak specifikovat?

K poz 16 můžete upřesnit litráž výrobniku chlaz. nápojů?

K poz 17 můžete upřesnit litráž výrobniku čaje?

K poz 25 můžete upřesnit sadu GN pro výdej?

K poz 43 roštová police u dvojdřezu nemá smysl, koliduje se sifonem, máme ji cenit?

K poz 44 dtto

Odpověď zadavatele:

Pol 1. Rozsah dodaného příslušenství je v soupise prací a dodávek popsán.

Pol. 3. Mělo by být poloautomatické napouštění duplikátoru. Upravená voda být nemusí.

Pol. 7. Chyba v projektové dokumentaci, rozměr 6-ti- plotýnkového sporáku musí být 1200x900 mm.

Pol. 10. Bylo uvažováno se třemi policemi, nutno koordinovat s požadavky provozovatele.

Pol. 12. Bylo uvažováno se základní sadou (takto je to uvedeno i v soupisu prací a dodávek), aby se dalo v konvektomatu vařit. Nutno koordinovat s požadavky provozovatele.

Pol. 16. Bylo uvažováno 2 x 12 litrů.

Pol. 17. Bylo uvažováno 1x15 litrů.

Pol. 25. Bylo uvažováno se základní sadou (takto je to uvedeno i v soupisu prací a dodávek). Nutno koordinovat s požadavky provozovatele.

Pol. 43. Police je ve výšce 150 mm nad podlahou, není tedy důvod kolize se sifonem dřezu.

Pol. 44. Police je ve výšce 150 mm nad podlahou, není tedy důvod kolize se sifonem dřezu.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Tibor Batthyány, v. r.
primátor města Liberec