



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
PR/SR 3/20
CJ MML 104224/20

Vyřizuje / telefon
Ing. Nikola Martinetz/
485 243 216

V Liberci dne
1.6.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace IX.

v rámci otevřeného řízení:

„Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života - stavba“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 1 (obdržena dne 29. 05. 2020)

Slaboproud - Ve většině sekcí chybí trubkování pro slaboproudé kabely (například - ACS - 940m kabeláže a trubkování 0m, Strukturovaná kabeláž - 10 350m kabelu a trubkování 0m atd. Prosíme o revizi a doplnění dokumentace o chybějící trubkování rozvodů.

Informace zadavatele k žádosti č. 1

Trubkování ve výkazu nechybí, viz. např. položky:

- MAR č. pol. 585 + 586 „instalační trubka pevná / ohebná...“
- Eslp č. pol. 347 + 348 + 362 + 492 + 493.. „LPE-2 trubka ohebná“

Dále projekt uvádí, že pro provádění nových rozvodů všech médií budou přednostně využity stávající trasy.



Žádost o vysvětlení č. 2 (obdržena dne 29. 05. 2020)

U prvků repasovaných dveřních otvorů je nedostatečné zaměření. Jsou udávány rozměry křídel, není udána šířka a hloubka zárubní a deštění průchodů. Pouhá informace o zárubni obložkové s deštěním je nedostatečná. Ve výpisu dveří a oken chybí informativní fotografie dveří z obou stran. Rozsah popisu poškození je zcela obecný. Není jasné, jaké je u zmíněných dveří zasklení. Je zásadní rozdíl v ceně čirého zasklení a zdobeného skla. Chybí přesnější restaurátorské průzkumy.

Prosíme o doplnění zadání restaurovaných prvků o výše zmíněné skutečnosti, které mají zásadní vliv na cenotvorbu.

Informace zadavatele k žádosti č. 2

Veškeré požadované informace o stávajících dveřích určených k repasi jsou součástí dokladové části E. / 4. rozšířené SHP / 02_RSHP soupis prvků. V tabulkách repasovaných prvků je vždy odkaz na konkrétní kód položky z této přílohy. Např. dveře D1/01 určené k repasi se odkazují na prvek, který má v tomto pasportu č. T030. Režim „restaurování“ až na výjimky není v DSP u těchto prvků navržen.

Platí výhradně řešení, uvedené v dokumentaci pro provedení stavby, nikoliv řešení predikované v těchto průzkumech. Dokumentace pro provádění stavby v žádném případě nenahrazuje realizační, výrobní ani montážní dokumentaci. Tyto dokumentace si vybraný zhotovitel stavby zpracuje sám. Podrobně se se stavem jednotlivých dveří určených k repasi se mohli účastníci seznámit během prohlídky místa plnění.

Žádost o vysvětlení č. 3 (obdržena dne 29. 05. 2020)

Není znám přesný rozsah a provedení optické přípojky k objektu. Prosíme o doplnění specifikace provedení této optické přípojky.

Informace zadavatele k žádosti č. 3

Specifikace viz. STZ, IO_06, str. 3-4 (doplněno v rámci Vysvětlení a Změny zadávací dokumentace VIII. ze dne 27.5.2020, uveřejněné dne 1.6.2020). V aktuálním soupisu prací viz položky v nově přidaných oddílech „OptMat“, „OptMont“ a „OptZP“ (doplněno v rámci Vysvětlení a Změny zadávací dokumentace VIII. ze dne 27.5.2020, uveřejněné dne 1.6.2020).

Žádost o vysvětlení č. 4 (obdržena dne 29. 05. 2020)

Položky, které mají v popisu uvedeno „ponechat bez zásahu“, máme ohodnotit jakým způsobem? Nemůžeme ohodnotit nulou.

Informace zadavatele k žádosti č. 4

Jsme schopni odpovědět pouze na konkrétní dotaz, na konkrétní položku, nikoliv na takto obecně položený dotaz. Obecně platí, že zadávací dokumentaci netvoří jen předkládaný soupis prací, ale že zadávací dokumentaci je třeba vnímat komplexně vč. projektové dokumentace, závazných stanovisek atd.

Žádost o vysvětlení č. 5 (obdržena dne 29. 05. 2020)

Položky zámečnických prvků nejsou ve výpisu prací jednoznačně určeny dle PD. Způsob



reparování prvků není přesně vymezen. Prosíme o přesnější popis jednotlivých položek a doplnění popisu způsobu reparování.

Informace zadavatele k žádosti č. 5

V aktuálním soupisu prací jsou nesoulady mezi soupisem prací a dokumentací pro provádění stavby aktuálně opraveny (opraveno v rámci Vysvětlení a Změny zadávací dokumentace VIII. ze dne 27.5.2020, uveřejněné dne 1.6.2020). Obecně u zámečnických prvků platí, že repasí se rozumí uvedení prvku do původního, 100% stavu (dle typu prvku např. vyrovnání, doplnění, obnovení povrchové úpravy atd.). Podrobně se stavem jednotlivých zámečnických prvků určených k repasí se mohli účastníci seznámit během prohlídky místa plnění.

Žádost o vysvětlení č. 6 (obdržena dne 29. 05. 2020)

Položka zámečnických konstrukcí č. 1852- Kovaná železná brána má nesmyslně uvedené množství 50 000ks. Prosíme o opravu výkazu prací.

Informace zadavatele k žádosti č. 6

V aktuálním soupisu prací je toto opraveno (opraveno v rámci Vysvětlení a Změny zadávací dokumentace VIII. ze dne 27.5.2020, uveřejněné dne 1.6.2020).

Žádost o vysvětlení č. 7 (obdržena dne 29. 05. 2020)

Položka zámečnických prací č. 1865- Ocelová zámečnická konstrukce není označená a správně vykázaná. Dle kódu položky nelze jednoznačně zjistit rozsah prací. Prosíme o upřesnění, o kterou konstrukci se jedná.

Informace zadavatele k žádosti č. 7

V aktuálním soupisu prací je toto opraveno (opraveno v rámci Vysvětlení a Změny zadávací dokumentace VIII. ze dne 27.5.2020, uveřejněné dne 1.6.2020).

Žádost o vysvětlení č. 8 (obdržena dne 29. 05. 2020)

Ve výpisu prací chybí položka přístřešků na popelnice. Dále chybí jejich popis, materiál výplně a způsob provedení. Prosíme o doplnění informací a jednoznačné doplnění položky.

Informace zadavatele k žádosti č. 8

V aktuálním soupisu prací je toto opraveno (opraveno v rámci Vysvětlení a Změny zadávací dokumentace VIII. ze dne 27.5.2020, uveřejněné dne 1.6. 2020). Materiál, způsob provedení atp. viz PD DPS, výkres „Z3 PRISTRESKY NA POPELNICE“.

Žádost o vysvětlení č. 9 (obdržena dne 29. 05. 2020)

Kde je ve výkazu výměr uvedena hlavní vjezdová brána? Jaký je její přesný popis a rozměry? Výpis prvků a výkresy nejsou sjednoceny. Prosíme o jednoznačné určení rozsahu prací a jednoznačné uvedení v PD a výkazu prací.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Informace zadavatele k žádosti č. 9

V aktuálním soupisu prací je toto opraveno, v popisu položky „Z/124“ (opraveno v rámci Vysvětlení a Změny zadávací dokumentace VIII. ze dne 27.5.2020, uveřejněné dne 1. 6. 2020). Materiál, způsob provedení atp. viz PD DPS, výkres „Z4 VJEZDOVA BRANA“.

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberce