



LEGENDA :

- Úprava zeleně
- Stávající zpev. plocha - bez úprav
- Příná konstrukce - sanace a rozšíření
- Dlažba kamenná drobná - žula 100/100/100
- Chodník - povrch AC08
- Výměna obrubné a kolné vrstvy asfaltu (ACO11+ ACL 16+)
- Reliéfní pás napěťovací bílý
- Cyklostezka - povolená zatím nerealizovaná - povrch AC08
- Kontrastní pás - prořezávkový povrch červený
- Hranice pozemku, číslo pozemku
- 2086
- V.D. stávající / nové / rušené
- SML Podzemní vedení VO stávající rušené
- SML Podzemní vedení VO stávající
- SML Podzemní vedení VO nové umístěvané
- Ochráněná V.O. v N. 1,2m
- Obruba
- Obruba snížená
- Nový stav
- stávající stav
- Staničení řezu
- Příčný sklon komunikace / podélný
- Kódy nového stavu
- Výška nová
- Uložení vpusť nová
- Stávající odvodnění PK
- Osa komunikace
- Stromky / stromy / keře stávající
- Oplocení
- Přikop stávající
- Rovinná z UK - 0,5/0,5/0,5
- VL 1 vodící linie - obruba - 70mm
- VL 2 vodící linie - oplocení, budova
- VL 3 vodící linie - zábradlí
- Staničení SO 101
- Staničení SO 102

Investor :	Statutární město Liberec		
	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec		
Zpracovatel projektu :	Jan Maděra		
	Oblačná 286, 460 01 Liberec, IČO : 480 340 13, I.D.S. : z348q8		
zodp. projektant :	Jan Maděra	kancelář: Kateřinská 118 460 03, Stánek nad Novou tel. +420 668 000 649 jan.madera@gmail.cz	Číslo zak. : 010602023 Datum : 07/2023 Měřítko : 1:250 Stupeň : DPS Příloha : D.1.1.2.a Převzato :
vypracoval :	Ing. Petr Dostál		
technická pomoc :	Ing. Věra Jančíková		
číslolet :	Ing. Petr Dostál		
Název akce :	Návrhové práce na Sběrný dvůr, Londýnská ul. - Liberec		
Lokalita :	K.Ú. Řídkov (682209)		
Obsah :	Situace pozemní komunikace		