



PRVKY BIOTICKÉ

- LISTNATÝ STROM STÁVAJÍCÍ
- ZNAČKA POLOHY ZE ZAMĚŘENÍ
- JEHLČNATÝ STROM STÁVAJÍCÍ
- ZNAČKA POLOHY ZE ZAMĚŘENÍ
- LISTNATÝ STROM NOVE NAVRHOVANÝ
- STROM OCHRANĚNÝ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
- STROM OCHRANĚNÝ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI
- KORĚNOVÁ ZÓNA - OKAPOVÁ LIEK KORUNY
- ZVĚŠENÁ O 1,5 M
- DŘENNA NAVRŽENÁ K OŠETŘENÍ
- KEŘ LISTNATÝ NOVE NAVRHOVANÝ
- KEŘ JEHLČNATÝ STÁVAJÍCÍ
- ZAHONY KEŘOVÉ
- ZAHONY - TRAVINY, TRVALKY, CIBULOVINY
- NOVÉ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY ZATĚŽOVÝ TRÁVNÍK
- NOVÉ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- KAMENNÉ SVAHY STÍPANÉ NEPRÁVĚLNÝ KÁMEN
- S BODOVOU VÝSADBOU DO SPAR
- ZATRAVNĚNÍ / ÚPRAVA PO STAVEBNÍ ČINNOSTI
- VOCNÍ PLOCHA / VODA
- POŘÁDOVÉ ČÍSLO STÁVAJÍCÍ DŘEVINY
- POŘÁDOVÉ ČÍSLO/TAXON NOVE NAVRHOVANÉ

PRVKY ABIOTICKÉ

- PROKORĚNITELNÝ PROSTOR STROMU
- PLOCHY MULČOVANÉ ŠTEPKOU
- PLOCHY PRO PŘÍKNIK MULČOVANÉ ŠTEPKOU
- MLATOVÁ CESTA
- OPLOČENÍ ZAHONU
- HRANICE KN
- PARCELNÍ ČÍSLO
- VÝŠKOPIS
- LAMPA
- VSTUPY, VJEZDY
- VRSTEVNICE
- SVAH
- MOBILIÁR
- MOBILIÁR KAM
- ZULOVÉ ŠLAPÁKY

U STROMU JSOU ZAKRESLENY OKAPOVÉ LIEK KORUNY
U SKUPIN STROMU JE ZAKRESLENA SPOLEČNÁ OKAPOVÁ LIEK KORUNY
Ochrana dřevin při stavební činnosti - je nutné dodržet zásady stanovené
ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
Standardy AOPK 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti
OCHRANĚNÁ MUSÍ BYT KMIEN
OCHRANĚNÁ MUSÍ BYT KMIEN
KORĚNOVÁ ZÓNA - OKAPOVÁ LIEK KORUNY ZVĚŠENÁ O 1,5 M
OCHRANA DŘEVIN VIZ. SO 801.2
SOUPIS DŘEVIN KE KÁČENÍ JE PŘÍLOHOU SO 801.1 FÁZE 3
ODSTRANOVÁNÍ DŘEVIN A PAREZU PROVÁDEJTE TAK, ABY NEDOSLO
K POŠKOZENÍ OKOLNÍCH DŘEVIN
JAMY PO PAREZCH BUDEJ ZASYPÁNY VHOVNÝM MATERIÁLEM.

1. ČÁST **2. ČÁST**

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: m.n.m. Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

| REVIZE: | PŘEDMĚT ZMĚNY: | DATUM: |
|---------|----------------|--------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

INVESTOR: **Statutární město Liberec**
480 01, L. Bělá, 13. října 1918
TEL: +420 484 845 571 GSM: +420 794 790 430
info@statutarni-mesto-liberec.cz

GENÉRALNÍ PROJEKTANT: **snowplan** **SNOWPLAN spol. s r.o.**
Městská 127/13, 460 01, Liberec II
TEL: +420 484 845 571 GSM: +420 794 790 430
info@snowplan.cz, www.snowplan.cz

PROJEKTANT: **Miriám Janů, DiS.**
Krajčářská 40/108, 460 01, Liberec II
460 16, Liberec II
IČ: 46049951
TEL: +420 777 558 187
miriam.janu@centrum.cz
www.krajinna-architektura.cz
archivní číslo A-25-01

| ZAKÁZKA č.: | NAZEV PRŮJEDU | VYPRACOVANÝ |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 2022028-PREH | ÚPRAVY OKOLÍ PŘEHRAZY HARCOV II. | MIRIAM JANŮ, DiS. |

| PRŮJED: | ÚPRAVY OKOLÍ PŘEHRAZY HARCOV II. | ČÍSLO VÝKRU: |
|--|----------------------------------|--------------|
| SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady | DPS | 02 |

| PRŮJED: | SITUACE NOVÝ NÁVRH 1. ČÁST | ČÍSLO PRŮJEDU: |
|---------|----------------------------|----------------|
| | | D.10_02 |

M 1 : 350