


ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA

PROŠKRABAT OCELOVOU ŠPACHTLÍ

VYFOUKAT STLAČENÝM VZDUCHEM



ŠÍŘKA TRHLINY >1mm

250

OPÍSKOVAT V TRASE TRHLINY

trhliny nad šířku 1 mm: rozevření trhliny osekáním jejích boků do tvaru V, vyplnění
trhliny vodotěsným dvousložkovým epoxidovým lepidlem Sikadur 31