



Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR17R0158	Datum vystavení	: 27.3.2017
Zákazník	: Removal s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Petr Balvín	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Klecany 684 250 67 Klecany Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika
E-mail	: petr.balvin@removal.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Fax	: ----	Fax	: +420 284 081 635
Projekt	: STP ZŠ 5. KVĚTNA; LIBEREC	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 24.3.2017
Číslo předávacího protokolu	: ----	Číslo nabídky	: PR2015REMOV-CZ0003 (CZ-111-12-0082)
Místo odběru	: MASARYKOVA 1, LIBEREC	Datum zkoušky	: 24.3.2017 - 27.3.2017
Vzorkoval	: Zákazník-p.Balvín	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby

Zdeněk Jiráček

Pozice

Environmental Business Unit
Manager





Výsledky zkoušek

Matrice: STAVEBNÍ MATERIÁL

Název vzorku

VZOREK Č. 1 - DESKA PODHLEDU PODKROVÍ, M.Č. 411	VZOREK Č. 2, DESKA OBLOŽENÍ STĚN, PŮDA	----
PR17R0158001	PR17R0158002	----
23.3.2017 00:00	23.3.2017 00:00	----

Identifikace vzorku

Datum odběru/čas odběru

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	----	----
souhrnné parametry									
azbest	S-ASB-OMI	-	-	Ano	----	Ne	----	----	----
aktinolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	----	nedetekováno	----	----	----
amosit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	----	nedetekováno	----	----	----
anthofylit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	----	nedetekováno	----	----	----
chrysotil	S-ASB-OMI	-	-	detekováno	----	nedetekováno	----	----	----
krokydolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	----	nedetekováno	----	----	----
tremolit	S-ASB-OMI	-	-	nedetekováno	----	nedetekováno	----	----	----

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce .
 Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harč 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika	
S-ASB-OMI	CZ_SOP_D06_02_095 (NIOSH 9002) Kvalitativní stanovení azbestových vláken polarizačním mikroskopem. "Ne" znamená, že žádný typ azbestu nebyl detekován. "Ano" znamená, že některý typ azbestu byl detekován. Limit detekce je 0.1 % hm.

Symbol "*" u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.