



Výsledky zasolení

BASF Stavební hmoty
Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
Tel.: +420 469 607 111
Fax: +420 469 607 121

www.pci-cz.cz

Posuzovaný objekt: **Bytový dům**

Adresa: Žitavská 393/6, Liberec III – Jeřáb, 460 07

Poradce: Pavel Toman

Číslo zprávy: PT-20170720

1. Vlastní měření

1.1. Datum měření a datum odevzdání vzorku ke zpracování

Datum měření:

20.7.2017

Datum odevzdání vzorku do laboratoře:

20.7.2017

Datum odevzdání vzorku z laboratoře:

1.2. Naměřené hodnoty

Tabulka 1.1.

číslo vzorku	výška měření (m)	Vzorek	Vlhkost %	Salinita (% hm)			Typ sanace
				Cl ⁻	NO ₃	SO ₄	
1.a	0,5		9,14	0,25	0	0,25	
1.b.	1,0						
1.c	1,6						
2.a	0,5						
2.b.	1,0		21	0,25	0,1	0,5	
2.c	1,6						
3.a	0,3						
3.b.	1,0						
3.c	1,6		14,1	0,25	0	0,8	
4.a	0,3						
4.b.	1,0						
4.c	1,6						
5.a	0,3						
5.b.	1,0						
5.c	1,6						
6.a	0,3						
6.b	1,0						
6.c	1,6						
7.a	0,3						
7.b	1,0						
7.c	1,6						
8.a	0,3						
8.b	1,0						
8.c	1,6						

Klasifikace vzorků: S-směsný vzorek zdiva, malty a omítky; ZM- zdící malta; B-beton; C-cihla

1.3. Referenční hodnoty

Hodnocení dle WTA 2-9-04/D Sanační omítkové systémy - tabulka 5

Hodnocení salinity

stupeň zasolení

nízký

střední

vysoký

chloridy [% hm]

< 0,2

0,2-0,5

> 0,5

dusičnany [% hm]

< 0,1

0,1–0,3

>0,3

sírany [% hm]

< 0,5

0,5–1,5

>1,5

Datum:

Vypracoval:

Podpis:

Číslo zprávy:

PT-20170720