

# ZPRÁVA O PROVEDENÍ KONTROLY – ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY DLE VYHLÁŠKY č. 34/2016 K PROVEDENÍ ZÁKONA č. 230/2015 Sb.

Číslo zprávy: 2020 – 0094

Datum vystavení zprávy: 07. 02. 2020

Datum provedení kontroly: 25. 01. 2020

Adresa kontrolovaného objektu: **Orlí 264/2, Liberec 3 460 01**

Příjmení a jméno odborně způsobilé osoby: Stanislav Křížka

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: 003/36-024/2013

Název a IČO firmy: Stanislav Křížka, IČO: 69284652

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalínové cesty:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nám. Dr.E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1**

## **Specifikace spalínových cest a spotřebičů paliv**

Pro odvod spalín ze spotřebičů paliv jsou v objektu vestavěna jednovrstvá zděná komínová tělesa. Na komínová tělesa jsou napojeny tyto spotřebiče paliv umístěné v bytech dle níže uvedeného seznamu:

### **1.NP – levý byt: paní Tadueva** - opraveno

Kombinovaný kotel typu BAXI s výkonem do 24 kW v provedení B, umístěný v prostoru kuchyně. Spotřebič je napojen jednovrstvým hliníkovým kouřovodem o vnitřní světlosti 130 mm a celkové rozvinuté délky 0,7 metru na jeden komínový průduch. Komínový průduch je opatřený ohebnou hliníkovou vložkou o vnitřní světlosti 130 mm. Účinná výška komínu od napojení spotřebiče do sopouchu až po ústí komínu měří 9,7 metru. Na spalínové cestě nebyly v době prohlídky zjištěny žádné zjevné závady, nemáme proto námitek k dalšímu užívání spotřebiče paliv.

**Spalínová cesta je v současné době plně funkční, ale materiálové provedení vložky nevyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv D1. Při výměně spotřebiče bude nutné osadit průduch vhodnou vložkou.**

### **2.NP – levý byt: paní Veselá** - opraveno

Kombinovaný kotel s uzavřenou spalovací komorou typu BAXI o výkonu do 24 kW v provedení C. Spotřebič je umístěný v prostoru koupelny bytu. Odvod spalín a přívod vzduchu pro spalování je zajištěn koncentricky sestaveným potrubím o vnitřních světlostech 60/100 mm v hliníkovém provedení. Spalínová cesta s jedním 90° kolenem a celkové rozvinuté délky 1,3 metru je vedena z hrdla spotřebiče a přes obvodové zdivo objektu do volného ovzduší.

**Spalínová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv P1. Doporučujeme instalování kontrolního otvoru (výměna kolene).**

### **2.NP – pravý byt: pan Roudný** - opraveno

Posuzována je spalínová cesta pro kombinovaný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou typu BAXI o výkonu do 24 kW v provedení C, umístěný v prostoru kuchyně. Spotřebič napojuje na komín jednovrstvý polypropylenový kouřovod typu RICOMGAS o vnitřní světlosti 80 mm s jedním revizním 90° kolenem a rozvinuté délky 0,4 metru. Komínový průduch je opatřen polypropylenovou vložkou typu RICOMGAS o vnitřní světlosti 80 mm. Účinná výška spalínové cesty od 90° patního kolena měří 6,2 metru. Přívod vzduchu pro spalování je zajištěn z prostoru společné chodby samostatným polypropylenovým potrubím DN 80 mm délky 4,5 metru

**Spalínová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv P1.**

### 3.NP – levý byt: paní Dostálová

Posuzována je spalínová cesta pro kombinovaný kotel s uzavřenou spalovací komorou typu BAXI o výkonu do 24 kW v provedení C. Spotřebič je umístěn v prostoru koupelny. Odvod spalin a přívod vzduchu pro spalování jsou zajištěny děleným potrubím o vnitřních světlostech 80 mm v hliníkovém provedení. Spalínová cesta se dvěma 45°koleny a celkové rozvinuté délky 3,5 metru je vedena z hrdla spotřebiče přes strop a střešní plášť objektu. Délka potrubí pro přívod vzduchu měří 1,5 metru.

**Spalínová cesta je v současné době plně funkční a vyhovuje ustanovením ČSN 73 4201:2010 pro třídu paliv P1.**

#### Upozornění:

Na tyto spalínové cesty není možné připojit další spotřebiče paliv, nebo provést výměnu spotřebičů bez řádné revize. Je bezpodmínečně nutné zajišťovat dostatečný přívod vzduchu ke spotřebičům paliv např. přirozeným větráním, nebo větracími otvory, které nesmí být zakryty, ucpány a podobně. Pokud se ve stejném prostoru, kde jsou umístěny spotřebiče v provedení B, nachází i ventilátory nebo digestoře, nesmí se současně užívat s provozem spotřebiče. Toto potvrzení nenahrazuje odpovědnost správce nebo vlastníka objektu za nezávadný stav komínů z hlediska stavebního. **Uživatel převzetím tohoto osvědčení bere na vědomí, že je povinen dodržovat vyhlášku č. 34/2016 k provedení zákona č. 230/2015 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Platnost této kontroly je 12 měsíců od vystavení.**

Spalínové cesty pro uvedené spotřebiče z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu  
**VYHOVUJÍ**

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: žádné

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné.

Termín odstranění nedostatků: nestanoven.

Rozdělovník:

1 x objednavatel

1 x archiv



Stanislav Křížka

Podpis a razítko odborně  
způsobilé osoby



# Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 014/2020

Datum: 4.8.2020

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominiectví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

[mobil:732784978](tel:732784978), [email: kominy.lauer@seznam.cz](mailto:kominy.lauer@seznam.cz)

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: Orlí 264/2 pí. Tadueva Marina  
byt v pravo

(ERIGORIMU ARHEN)

Datum kontroly: 4.8.2020

další kontrola: 8/2021

## Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Spotřebič „B“ je napojen na jednovrstvý hliníkový kouřovod DN130mm, o rozvinuté délce 0,7m. Složená 2x 0,25m trubka a 1x90° koleno. Kouřovod je napojen na hliníkový t-kus, kde se na něj napojuje AL hadice DN 130mm, účinná délka je 9,7m. Flexihadice je zalita do betonové hlavy komína. Komín je chráněn napoleonem.

Objekt: 1.NP kuchyň, rovná střecha

Přístup ke kontrole a čištění: Přístup ke kontrolním a čistícím otvorům z místa spotřebiče a ze střechy, výlezovým oknem

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Baxi 3 Comfort 1.240i  
24kw

Umístění spotřebiče: kuchyň

Přívod spalovacího vzduchu: přívod vzduchu z interiéru. Vzduch pro spalování je nedostačující

**Nevyhovuje** - opraveno 08/2020

## Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: AL vložka je již nezpůsobilá k dalšímu využívání, nutno převložit. Dále neodpovídá kapacita spalovacího vzduchu, doporučuji nainstalovat větrací klapky do okna. Popřípadě vyměnit atmosférický kotel za kondenzační.

Termín odstranění: Zákon č. 320/2015 Sb. Čištění a kontrola spalinové cesty

§ 46

Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu

# Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 017/2020

Datum: 4.7.2020

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominictví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

[mobil:732784978](tel:732784978), [email: kominy.lauer@seznam.cz](mailto:kominy.lauer@seznam.cz)

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: Orlí 264/2 pí Dostálová

byt v levo

Datum kontroly: 4.8.2020

další kontrola: 8/2021

## Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Odvod spalin a přívod vzduchu pro spalování jsou zajištěny děleným potrubím o vnitřních DN 80mm v hliníkovém provedení. Spalinová cesta je vyvedena z hrdla spotřebiče dvěma 45° koleny o celkové rozvinuté délce 3,8m, je vedena z hrdla spotřebiče přes strop a střední plášť objektu. Délka potrubí pro přívod vzduchu měří 1,5m

Jedná se přetlakovou spalinovou cestu, přirozený odvod spalin

Objekt: 3.NP koupelna, rovná střecha

Přístup ke kontrole a čištění: Přístup ke kontrolním a čistícím otvorům z místa spotřebiče a ze střechy, výlezovým oknem

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Baxi Fourtech 24kw

Umístění spotřebiče: koupelna

Přívod spalovacího vzduchu: přívod vzduchu z interiéru. Vzduch pro spalování je dostačující

Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu

## Vyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odtstranění:

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Rozdělovník: 1x majitel  
1x archiv ZO

Kominictví  
Michal Lauer  
Strmá 343/3, Liberec 14  
IČ: 06722890

# Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 015/2020

Datum: 4.8.2020

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominictví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

[mobil:732784978](tel:732784978), [email: kominy.lauer@seznam.cz](mailto:kominy.lauer@seznam.cz)

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: Orlí 264/2 pí. Veselá  
byt v pravo

Datum kontroly: 4.8.2020

další kontrola: 8/2021

## Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Spotřebič „C“ je napojen na koncentrický systémový potrubí o vnitřních světlostech 60/100mm v hliníkovém provedení. Spalinová cesta s jedním 90° kolenem ( nerevizní ) o celkové rozvinuté délce 1,3m je vyvedena z hrdla spotřebiče přes obvodové zdivo objektu do volného ovzduší.

Objekt: 2.NP koupelna, rovná střecha

Přístup ke kontrole a čištění: Přístup ke kontrolním a čistícím otvorům z místa spotřebiče a ze střechy, výlezovým oknem

Požární bezpečnost: vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

Základní údaje o spotřebiči: Baxi Mainfour 240F  
24kw

Umístění spotřebiče: koupelna

Přívod spalovacího vzduchu: přívod vzduchu z venkovního prostředí. Vzduch pro spalování je dostačující

## Vyhovuje

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odtstranění:

Poznámka: KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

Rozdělovník: 1x majitel  
1x archiv ZO

Kominictví  
Michal Lauer  
Strmá 343/3, Liberec 14  
IČ: 06722890



# Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty dle zákona č.133/1985 Sb., č. 320/2015 Sb.

Dle ČSN 734201/ 2016

Číslo zprávy: 016/2020

Datum: 4.8.2020

Odborně způsobilá osoba:

Lauer Michal

Osvědčení odborně způsobilé osoby

Kominictví – Michal Lauer, Strmá 343/3, 46014, Liberec, IČ: 06722890

[mobil:732784978, email: kominy.lauer@seznam.cz](mailto:mobil:732784978, email: kominy.lauer@seznam.cz)

Objednatel: Staturární Město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše1, 46001, Liberec 1

Místo kontroly: Orlí 264/2 p. Roudný  
byt v levo

Datum kontroly: 4.8.2020

další kontrola: 8/2021

## Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola a čištění:

Spalinová cesta je osazena od spotřebiče rozdělovačem DN 80x80, kouřovod do komína vede přes revizní plastové koleno DN 80 a trubkou 0,5m DN 80, kde se napojuje na PP hadici DN80 o celkové délce 6,2m. Hadice je zakončena sponou. Sání je z společného prostoru (společná chodba budovy), kde z rozdělovače vede 4,5m potrubí DN 80 skrz kei na chodbu. Komín je zakryt nerezovým napoleonem

Jedná se přetlakovou spalinovou cestu, přirozený odvod spalin

**Objekt:** 2.NP kuchyň, rovná střecha

**Přístup ke kontrole a čištění:** Přístup ke kontrolním a čistícím otvorům z místa spotřebiče a ze střechy, výlezovým oknem

**Požární bezpečnost:** vyhovuje, vzdálenost od hořlavých látek v normové hodnotě

**Základní údaje o spotřebiči:** Baxi Prime 24kw

**Umístění spotřebiče:** kuchyň

**Přívod spalovacího vzduchu:** přívod vzduchu z interiéru. Vzduch pro spalování je dostačující

Spalinová cesta z hlediska bezpečnosti a spolehlivého provozu

## Vyhovuje

**Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:**

**Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:**

**Termín odstranění:**

**Poznámka:** KZ je určena – roční kontrola a čištění spalinové cesty.

Dle vyhlášky č.34/2016

Kontrola spalinové cesty je stanovena 1x ročně

**Rozdělovník:** 1x majitel  
1x archiv ZO

**Kominictví**  
Michal Lauer  
Strmá 343/3, Liberec 14  
IČ: 06722890