

2 vyfotit



Miloň Podobský
Dobrovského 422/12, 460 01 Liberec 2
Tel.: 486 131 092, 603 776 150
www.flores.cz, e-mail: flores@volny.cz

**ZPRÁVA o provedení kontroly a čištění spalinových cest dle
požárního zákona č. 320/2015 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 34/2016 Sb.**

Číslo zprávy: 20200308/08/1

Datum provedení kontroly: 3.8..2020

Objednatel:

Statutární město Liberec, Náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
pracoviště: Jablonecká 41/27, Liberec (Liebiegova vila)

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby, firma:

Miloň Podobský, Flores, kominictví, Dobrovského 422/12, 460 01 Liberec 2
Číslo osvědčení: 014/36-024/2010, IČ: 139 195 55

Adresa kontrolovaného objektu:

Dům na půl cesty Liberec, Pastýřská 645/7, 460 01 Liberec 1.

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola:

Přízemí – technická místnost:

V přízemí v technické místnosti je umístěn plynový kotel s přetlakovým hořákem Buderus Logamax VO52-24 o výkonu 24 kW. Odvod spalin je provedený koncentrickým potrubím o průměru 60/100 mm vedeným od kotle horizontálně přes obvodovou zeď do volného ovzduší. Délka potrubí je 1.0 m s kolenem 90°.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Byla provedena kontrola a průchodnost spalinové cesty, dále byla provedena kontrola těsnosti a funkce spalinové cesty v souladu s Technickými pravidly K 01-02 a K 03-02 číslo registrace HKCR/4/17/04 ze dne 16.8.2017.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Nezjištěny.

Závěr:

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu **vyhovuje.**

Datum vystavení zprávy: 3.8.2020

